



В Усть-Вымском районе электромонтер скончался, упав со столба опор воздушных линий

Следственным отделом по Усть-Вымскому району следственного управления СКП РФ по РК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.293 УК РФ (халатность) в отношении должностных лиц ФБУ КП-32 ГУФСИН России по Республике Коми.

В ходе расследования установлено, что в ходе выполнения ремонтных работ на опоре воздушных линий произошло падение столба вместе с находящимся на нём осуждённым Донским Е.А., трудоустроенным электромонтёром. В результате падения с высоты Донской получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Причиной падения столба явилось ненадлежащее состояние опоры воздушных линий, не отремонтированной либо не замененной своевременно.

Расследование дела продолжается.

06 Сентября 2010

Адрес страницы: <https://komi.sledcom.ru/news/item/642444>